

令和5年度 通学路等安全点検対策箇所一覧表(令和7年12月8日現在)

学校名	対策番号	道路名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策	実施時期 実施予定 (年度)			
							対策済	対策予定	対策未定
マキノ西	マ西-5	県道287号 小荒路牧野沢線	メタセコイア並木 以北	集落沿いの県道に歩道がなく危険。	歩道を整備する。	R6~		○	
マキノ南	マ南-9	県道335号 今津マキノ線	新保のカーブ	ガードレールの下が通学路になっており、雨の日にスピードを落とさずカーブに進入した車が、カーブに溜まった水をはね上げ、ガードレール下の児童にかかることがある。	ガードレールの塗りなおし。	R5	○		
	マ南-10	県道287号 小荒路牧野沢線	沢交差点付近の 新道路	新道路の開通で交通量が増えることが予想されるが、ガードレールがなく危険。	歩道縁石の上部に青色の反射板を、縁石の切れ目にポールを設置。	R5	○		
朽木東	朽東-6	市道市場岩瀬線	丸八百貨店から ローソンまでの道	外側線およびグリーンベルトが消えかかっていて危険。	外側線およびグリーンベルトの塗りなおし。	R6	○		
安曇	安小-18	県道558号 高島大津線	DOBEST～ 大山建設の歩道	交通量が多く、スピードを出す車も多いが、ブロック塀によって歩道が狭くなっている危険。	ブロック塀が一部撤去され、歩道が広くなったため、児童への安全指導のみ。	R5	○ 安全指導		
	安小-19	県道23号 小浜朽木高島線	三尾里入口の Y字路	緩やかなカーブで見通しが悪いが、スピードを出す車も多く危険。	車に注意して通行するよう児童へ安全指導。	R6	○ 安全指導		
本庄	本庄-4	県道304号 北船木勝野線	新金丸橋南詰 交差点付近	信号無視で交差点に進入する車があり危険。	路面標示の塗りなおし。	R5	○		
	本庄-5	市道 北船木横江浜線	今在家～横江浜の 通学路	道幅が狭く、スピードを出す車があり危険。	外側線の塗りなおしとグリーンベルトの整備。	R6	○		
新旭南	旭南-10	県道38号 太田安井川線	ローソン高島 新旭店前	交通量が多く、歩行者優先が守られていないことも多く危険。	路面標示の塗りなおし。	R5	○		
	旭南-11	市道 6040藁園学校線	小学校前 交差点	看板の老朽化。交差点は見通しが悪いが交通量が多く危険。	東西の道路に「交差点一時停止」、南北の道路に「横断歩道注意」の看板の設置。	R5	○		
新旭北	旭北-6	市道 米井森1号線	校門前信号の歩道	信号待ちの混雑時に、歩道ののり面から田んぼへ転落の恐れがあり危険。	歩道の田んぼ側に柵を設置。	R6	○		