

令和3年度 通学路等安全点検対策箇所一覧表(令和5年3月31日現在)

学校名	対策番号	道路名	点検箇所	通学路の状況	対 策 案	実施時期 実施予定 (年度)	対策済	対策予定	対策未定
							○		
マキノ南	マ南-7	県道335号今津マキノ線	新保のカーブ付近	スピードを落とさずカーブに進入する車があり危険である。	「スピードを落とす」注意喚起の標識を設置する。	R3	○		
今津東	今東-8	市道南新保1号線 市道湖岸線	南新保交差点東	交差点に一時停止や横断歩道等がないことから、事故の懸念がある。	・歩道に「とまれ」の路面ステッカーを貼る。 ・「通学路学童に注意」の看板を設置する。	R3	○		
	今東-9	県道291号今津停車場線 市道今津弘川線	勤労者体育センター前 交差点 150m南交差点	多くの児童が並んで待つ交差点であるが、交通事故が多い。	「通学路学童に注意」の看板を設置する。	R3	○		
	今東-10	市道今津区画街路4号線	JR今津駅前	道路の外側線が消えており、注意が必要である。	外側線等を引く。	R4	○		
	今東-11	市道今津弘川線 市道住吉線	船橋1丁目交差点	多くの児童が並んで待つ交差点であるが、交通事故が多い。	交差点カラー舗装化	R4	○		
	今東-12	市道北浜寅丸線	主要地方道海津今津線 交差点～県道今津停車場線交差点	道路の外側線が消えており、注意が必要である。	外側線等を引く。	R4	○		
朽木東	朽東-4	県道23号小浜朽木高島線	野尻地区	無理な追い越しや速度超過の車があり、注意が必要である。	警察で対策要望箇所として把握し、対応する。	R3	○		
	朽東-5	市道上戸線	朽木東学校前	道路の外側線が消えており、注意が必要である。	外側線等を引く。	R4	○		
安曇	安曇-13	県道23号小浜朽木高島線	三尾里 太田マンション～南市	ガードレールと、河川に設置されている柵が破損しており、危険である。	・ガードレールに袖庇を設置する。 ・落下防止のためのポストコーンを設置する。	R3	○		
	安曇-14	市道西万木田中線	日吉神社 西万木	新しい道路の開通に伴い、横断歩道のない交差点を渡るため、危険である。 車通りも増え、スピードを出す車も多い。	・R4より通学路を変更する。 ・通学路変更後、路面標示を行う。	R5		○	
	安曇-1	市道新田中線 市道六反田具倉線	田中ニュータウン2班 集合場所前	車通りが多いが、横断歩道がなく、児童だけで横断するには大変危険である。	・横断歩道設置のためのたまり場ができるか、検討 ・外側線をさらに内側に引けないか検討	R5		○	
青柳	青柳-4	市道藤樹道線	上小川・日吉神社前付近	細く、曲がった道なので見通しが悪い。スピードを落とさずに曲がってくる車があり危険。	「通学路学童に注意」の看板を設置する。	R3	○		
	青柳-5	県道305号南船木西万木線 市道島2号線	はこぶね保育園前 交差点	押しボタン式信号機が設置されているが、県道の車の通行量が多く、スピードを出して往来し、信号無視をする車もあり、危険である。	R4に再点検を行う。	R4	○		
	青柳-6	県道306号四津川鴨線 里道	国狭榎神社付近交差点	南向きの車が左折する際、看板や樹木等が視界を遮り、歩行者が見えづらく危険。	・「通学路注意・最徐行」の看板を設置する。 ・児童への安全指導を行う。	R3	○		
本庄	本庄-2	県道305号南船木西万木線	川島集落東端	歩道がなくなった後、一人一人の幅が狭く、片側が砂利の斜面で危険。	路側の拡幅と側溝蓋の設置を行う。	R3	○		
	本庄-3	市道北船木横江浜線	北船木区内	車通りが多く、危険である。	グリーンベルトの整備	R6		○	
高島	高島-11	県道296号畑勝野線	拝戸郵便局前	通学バスを乗降する際に県道を横断する児童がいるが、横断歩道もなく、スピードを出して通過する車、左折する車、郵便局に出入りする車があり、危険。	横断旗を設置する。	R3	○		
新旭北	新北-2	県道558号高島大津線	木津地区	集合場所であるバス停に向かうために横断する児童がいるが、横断歩道もなく、交通量の多い道を横断するのが危険。	通学路の変更を行う。	R3	○		
	新北-3	市道森葉園線 市道深溝港線	深溝区内	車通りが多く、危険である。	グリーンベルトの整備	R6		○	
	新北-4	市道今市森線	JR新旭駅前	道路の外側線が消えており、注意が必要である。	外側線等を引く。	R4	○		
	新北-5	市道新庄木津線	JR新旭駅前	道路の外側線が消えており、注意が必要である。	外側線等を引く。	R4	○		
マキノ中	マキノ-2	市道中学校通学線 市道蛭口知内線	蛭口区内交差点	見通しの悪い交差点で、3方向から生徒が交差点に進入する。日常的に車も行き交い、危険。	生徒への安全指導を行う。	R3	○		
	マキノ-3	市道知内下線 市道竹ノ町山崎線	国道高架下	高架下付近のT字路で見通しが悪く、注意が必要である。	生徒への安全指導を行う。	R3	○		

令和3年度 通学路等安全点検対策箇所一覧表(令和5年3月31日現在)

学校名	対策番号	道路名	点検箇所	通学路の状況	対 策 案	実施時期 実施予定 (年度)			
							対策済	対策予定	対策未定
今津中	今中-2	県道海津今津線 市道石田川線	浜分新橋南詰交差点	北上して右折する際見通しが悪く、右から来る車両の状況が分かりにくい。	生徒への安全指導を行う。	R3	○		
	今中-3	市道今津中町線 市道北浜寅丸線	今津働く女性の家前 交差点	斜めに交差しているため、見通しが悪い。	通学路の変更を行う。	R3	○		
	今中-4	市道栄町弘川線	弘川児童遊園地付近 T字路	見通しが悪い。	生徒への安全指導を行う。	R3	○		
安曇川中	安中-1	県道297号安曇川高島線 市道西万木川原上線	安曇川郵便局付近 交差点	新しい道路が開通し、T字路から十字路になった。通学・通勤で歩行者、自転車、車と交通量が多いが、信号機も無く危険。	・県道にドットラインを引き通行の円滑化を図る。 ・カーブミラーを設置する。	R3	○		
湖西中	湖西-3	市道堀川線 市道花見大畦線	市役所南側T字路	登下校時の徒歩通学や自転車通学の生徒が密集するとき、生徒と車両等との接触が心配される。	交差点カラー舗装化	R4	○		

※対策予定箇所については、公表時点での予定です。
 ※青色は、前回のHP公表以降に対策が講じられた箇所を表しています。