

## 令和4年度 通学路安全点検対策箇所一覧表(令和6年12月19日現在)

学校名	対策番号	道路名	点検箇所	通学路の状況	対策案	実施時期 実施予定 (年度)			
							対策済	対策予定	対策未定
マキノ南	マ南-8	県道335号今津マキノ線	新保のカーブ付近	スピードを落とさずカーブに進入する車があり危険である。	柵からできるだけ離れたところを歩くように児童に安全指導	R4	○		
今津北	今北-4	県道335号今津マキノ線	今津北小学校前歩道	田んぼへの落下防止柵の劣化が激しく危険。	柵の基礎となるコンクリートの補修	R4	○		
	今北-5	県道335号今津マキノ線 市道今津北小学校前線	今津北小前交差点	子ども園への送迎の車の出入りが多い交差点を児童が横断する際に危険。	「通学路注意」の路面標示 停止誘導線の設置	R4 R6	○		
	今北-6	市道平ヶ崎道線	旧国道～北林の交差点 まで	集落内にあるにも関わらず、スピードを出して走行する車が多く、危険である。	外側線の復旧	R5	○		
朽木西	朽西-3	県道麻生古谷梅ノ木線	朽木西小学校前	白線が消えている。学校存在に気づかずスピードを出す車がある。	・「通学路注意」の路面標示を設置 ・外側線の設置 ・「通学路学童に注意」の看板を設置	R4	○		
安曇	安曇-15	県道23号小浜朽木高島線 市道中央一号线	三尾里区内Y字交差点	交通量の多い県道23号設置の横断歩道を横断するが、待機スペースが狭く危険。	ゼブラ帯の設置により車の速度を抑制し、歩行者の安全を確保 横断歩道の待機場所の確保を検討	R4 R4	○		
	安曇-16	県道安曇川高島線 市道西万木川原上線	安曇川郵便局付近 交差点	従来からある県道と、新設の市道との交差点であるが、走行車両の安全確認が不十分なため、危険度が高い。	市道に減速マークを設置	R4	○		
	安曇-17	市道青井川線	安曇川図書館横	白線が消えている。交通量が多く、スピードを出して走行する車が多い。	外側線の復旧	R5	○		
青柳	青柳-5	県道305号南船木西万木線	はこぶね保育園前 交差点	街路樹で車道から児童が見えにくく、歩道からは走行車両が見えにくい。	枝払いをして見通しを確保	R4	○		
	青柳-7	市道島2号線	はこぶね保育園横	通学路に指定されているが、スピードを出して走行する車が多い。	「通学路」の路面標示を設置	R5	○		
	青柳-8	市道青柳横江線	藤江地区から青柳区への道 路	通学路に指定されているが、スピードを出して走行する車が多い。	・「通学路」の路面標示を設置 ・外側線の復旧	R5	○		
高島	高島-12	市道宮野永田萩の浜線	永田区内交差点	通学バス利用の児童が市道を横断するが、横断歩道がなく、スピードを出す車もあり危険。	速度を下とすことを促す路面標示を設置	R6	○		
	高島-13	市道城山台12号線 市道城山台17号線	城山台自治会館前 交差点	多くの児童が登下校で通行するが、スピードを出す車が多く危険。	・注意を喚起する路面標示の設置を検討 ・「通学路注意最徐行」の看板を設置	R5	○		
	高島-14	県道安曇川高島線	横山集会所付近	通学バスを利用する児童が道路を横断するが、スピードを出す車が多く危険。	「通学路学童に注意」の看板を設置	R5	○		
	高島-15	市道打下永田線	高島学園前	交通量が非常に多く、スピードを出して走行する車が多く危険である。	外側線の復旧	R5	○		
新旭南	新南-4	県道太田安井川線 市道新庄木津線	工場前交差点	多くの児童が横断するが、信号が設置されていない。事故が多い交差点で注意が必要	・「止まれ」の路面標示の塗りなおし ・市道に「通学路注意」の路面標示を設置 ・県道の路面標示補修 ・「横断歩道注意」の看板を設置	R6 R4	○		
	新南-5	県道太田安井川線 県道中野新旭線	安井川交差点付近	信号前のポールで信号が見にくい。電柱をよけて歩く際に危険。	児童への安全指導を行う。	R4	○		
	新南-6	市道新庄東町北町2号線 市道庄村線	新庄公民館付近	白線が消えている。	白線の復旧	R5	○		
	新南-7	市道太田針江1号線 市道太田北町線	太田区内交差点	横断する児童がいるが、横断歩道がなく、スピードを出す車があり危険。	横断歩道の設置を検討	R5	○		
	新南-8	市道太田針江1号線	藁園地区	道路の左右を児童が通行するが、路側帯が狭く、スピードを出す車もあり危険。	注意を促す路面標示の設置を検討	R6	○		
	新南-9	県道太田安井川線 市道堀川線	北畑区内交差点	横断する児童がいるが、スピードを出し、止まらない車が多く危険。	路面標示を補修	R4	○		
マキノ中	マキノ-3	市道知内下線 市道竹ノ町山崎線	国道高架下	高架下付近のT字路で見通しが悪く、注意が必要である。	・自転車に減速を促す路面標示を検討 ・「通学路注意」の路面標示を検討	R5	○		
今津中	今中-5	市道今津北川線	今津水泳プール付近	道路両側に溝があり、道路幅も細い。対向車が通る際に危険。	外側線の復旧	R5	○		
湖西中	湖西-4	国道161号線 市道平井藁園1号線	新旭交差点	通行の安全を確保できる歩道がなく、危険。	通学路の変更	R4	○		