

	対策番号	道路名	点検箇所	通学路の状況・危険の内容	対策案	実施時期 実施予定 (年度)			
							対策済	対策予定	対策未定
今津北	今北ー2	県道335号 今津マキノ線	榑原神社前 の歩道	大型トラックやスピードを出す車が多いにもかかわらず、歩道が狭くガードレールもなく危険。	歩道の拡幅。	R6～		○	
安曇	安小ー20	市道中央1号線	ときわ前 の交差点	車の交通量、子どもの横断ともにが多いが、横断歩道が無く危険。	東西の道路の「止まれ」の路面標示の塗りなおしと、南北の道路に新たに「交差点アリ」の路面標示を行う。	R7		○	
	安小ー21	県道297号線	安曇川中学校前 の交差点	停止線の位置が路側帯の狭い部分と重なっており、車が停止している際に狭くなり通行できない。	車が停止している際は路側帯の広い箇所待機するよう、児童へ安全指導。	R6	○ 安全指導		
	安小ー22	市道南古賀5号線	南古賀の バス停付近	利用者が少ないがゆえに、追い越しやスピードを出す車がみられ危険。	バス停付近の東西に「速度落とせ」の路面標示を行う。	R7		○	
	安小ー23	市道森本線	下ノ城の 交差点付近	道幅が急に狭くなっている箇所であり、スピードが出たままの車と接触する恐れがあり危険。	集落の東西の入り口付近に「通学路注意」の路面標示を行う。 学校が区と相談し、区内に「通学路注意 最徐行」の看板を設置。	R7		○	
	安小ー24	市道大塚南市線 市道中央12号線	中央4丁目の 交差点	近隣交差点の赤信号を回避するため本交差点に進入する車があるが、本交差点には停止線や標識がないため危険。	交差点の十字マークの塗りなおしと、交差点手前2か所に「通学路注意」の路面標示を行う。 学校が区と相談し、交差点への入り口2か所に「通学路 学童に注意」の看板を設置。	R7		○	
本庄	本庄ー6	県道305号 南船木西万木線	川島地区の 横断歩道	横断歩道が一部見えかかっていて危険。	横断歩道とダイヤモンドの塗りなおし。	R7		○	
朽木中	朽中ー1	国道367号線	村井の バス停付近	スピードを出す車が多く見通しも悪いが、バスを利用する子どもは必ず横断しなければならず、横断歩道も無いため危険。	補助横断線と「横断者アリ」の路面標示の塗りなおし。	R6	○		
湖西中	湖西ー4	国道161号線 市道平井藁園1号線	新旭の交差点 (バイパス高架下)	通行の安全を確保できる歩道がなく、危険。	グリーンベルトの整備。	R7		○	