

## 令和元年度 通学路等安全点検対策箇所一覧表(令和5年3月31日現在)

学校園名	対策番号	道路名	点検箇所	通学路等の状況	対 策 案	実施時期 実施予定 (年度)	対策済	対策予定	対策未定
							○		
マキノ東	マ東-2	市道マキノ浜線 市道天神道線	誓行寺横T字路	見通しの悪いT字路で、横断歩道がないので注意が必要である。 一旦停止の道路標識や路面標示がない。	通学路であることを示す看板を設置する。	R元	○		
	マ東-3	市道マキノ浜線	西浜～海津	路肩が狭く、注意が必要である。	水路にふたをして歩道を確保する。	H27～R2	○		
マキノ西	マ西-2	市道高川野畑線	蛭口交番前	横断歩道があるが、マキノ中学校側からの見通しが悪い。	通学路の変更を行う。	R元	○		
	マ西-3	市道高川野畑線 寺久保石庭線	学校前T字路	「止まれ」の標識や道路標示はあるが、見通しが悪く、注意が必要である。	通学路を示す看板を設置する。	R元	○		
マキノ南	マ南-5	県道小荒路マキノ線	生来橋	信号待機場所にガードレールがない。	待機場所にクッションドラムを設置する。	R元	○		
					横断歩道の移設を検討する。	R2	○		
今津東	今東-1	県道今津マキノ線 市道今津川線	弘川横断路	横断歩道東側に歩行者だまりがない。 減速表示がない。	横断歩道を移設する。 ガードレールを設置し待機場所を確保する。	R元	○		
					路面標示を検討する。	R元	○		
	今東-3		勤労者体育館前	児童が側溝にはまってけがをする恐れがある。	グレーチングで側溝にふたをする。	R元	○		
今東-4	市道南新保弘川連絡線	県道海津今津線～ 南新保	道幅が狭く、注意が必要である。	道路を拡幅し、歩道を設置する。	R元～R2	○			
愛隣 こども園	愛隣-1	国道303号	愛隣こども園付近	交通量が多く、道路が直線のため、スピードを出す車がある。	歩道整備を行う。	R2	○		
今津北	今北-1	市道横道線	農機販売店前	朝の登校の時間帯に抜け道に利用している車があり、外側線もなく注意が必要である。	外側線を検討する。(協議の結果外側線設置困難) 児童への安全指導を実施する。	R元	○	安全指導	
	今北-2	県道今津マキノ線	樺原神社前	歩道が狭くガードレールもないので、注意が必要である。	通学路の変更を検討する。 児童への安全指導を実施する。	R元	○	安全指導	
朽木東	朽東-2	市道市場本町線	学童前T字路	カーブミラーがないので車から歩行者が見にくい。	注意喚起看板を設置する。 カーブミラーを設置する。	R元	○		
	朽東-3	国道367号	大野バス停	緩いカーブになっており、横断する歩行者が見にくい。	路面標示を行う。 横断歩道の設置を検討する。	R元 R2	○ ○		
朽木西	朽西-1	県道麻生古屋梅ノ木線	県道と小入谷方面道路 T字路	「一旦停止」の路面標示や「止まれ」の交通標識がなく、注意が必要である。	通学路であることを示す看板を設置する。 外側線を引く。	R元	○		
	朽西-2	県道麻生古屋梅ノ木線	山掃来付近T字路	「一旦停止」の路面標示や「止まれ」の交通標識がなく、注意が必要である。	通学路であることを示す看板を設置する。 外側線を引く。	R元	○		
安曇	安曇-5	県道安曇川高島線	田中神社付近交差点	車が減速せずに交差点に進入してくることがあるので、注意が必要である。 歩道が狭い。	交差点表示・外側線の塗りなおしを行う。	R元	○		
					路面標示を行う。	R2	○		
	安曇-6	市道西万木田中線	安曇川中学校 グラウンド横	家屋の影響で見通しが悪く、注意が必要である。	通学路であることを周知する。 児童への安全指導を行う。	R元	○	チラシ・安全指導	
安曇-7	市道大塚南市線	コンビニ前	交通量は多いが歩道がないので注意が必要である。	道路を拡幅し、南側に歩道を設置する。	R5～		○		
青柳	青柳-1	市道藤樹道線	善徳寺前交差点	朝の時間帯に抜け道に使う車が多く、注意が必要である。	運転手に注意喚起するため路面標示を行う。	R2	○		
	青柳-2	市道青柳横江線	小学校裏三叉路	直角の曲がり角があり、見通しが悪い。	外側線を引き直し、およびグリーンベルトを設置する。	R2	○		

## 令和元年度 通学路等安全点検対策箇所一覧表(令和5年3月31日現在)

学校園名	対策番号	道路名	点検箇所	通学路等の状況	対策案	実施時期 実施予定 (年度)			
							対策済	対策予定	対策未定
本庄	本庄-1		学校グラウンド横	スピードを上げて通行する車が多いので、注意が必要である。	グリーンベルトの設置を検討する。(協議の結果グリーンベルトの設置困難)児童への安全指導を行う。	R元	○ 安全指導		
高島	高島-5	市道打下永田線	学校前交差点付近	下り坂で緩やかなカーブになっており、スピードを出して通行する車がある。児童が信号待ちをする場所があり、注意が必要である。	減速標示を行う。 信号機の設定変更を検討する。	R3 時期未定	○		○
	高島-6	県道畑・勝野線	音羽交差点	信号待ちをしている場所に車が侵入する可能性があり、注意が必要である。	自転車通行帯を消し、緑石延長・間口を狭くする。	R2	○		
	高島-7	県道畑・勝野線	上拝戸バス停付近	スピードを上げて通行する車が多く、注意が必要である。	横断歩道の前後に路面標示を行う。	R2	○		
	高島-8	市道打下永田線	城山台自治会館前	道路右折表示・白線が消えている。	道路右折標示・白線の引き直しをする。	R2	○		
高島 こども園	高保-1	県道常盤木音羽線	野田地先交差点	退避場所になっているが、車が曲がる際に中まで入り込む恐れがある。	視線誘導標の設置を行う。	R元	○		
新旭南	新南-2	市道新庄木津線 県道太田安井川線	工場前交差点	事故が多い交差点で、注意が必要である。	注意喚起看板を設置する。 柵を設置する。	R元	○		
新旭北	新北-1	市道今市森線 北畑熊野本線	今市交差点	事故が多い交差点で、一旦停止標示はあるが、横断歩道がなく注意が必要である。	通学路の変更を行う。	R元	○		
今津中	今中-1	市道弘川深清水線	今津中学校～深清水間	自動車の速度が速く、交通量が多いが、自歩道がなく注意が必要である。	自歩道の設置を行う。	H26～R11		○	
高島中	高中-2	県道畑勝野線	音羽交差点～ 拝戸までの道路	街灯はあるが、間隔が広く、暗くなると注意が必要である。	生徒への安全指導を行う。	R元	○ 安全指導		
	高中-3	市道勝野萩の浜線	国道161号高架下 萩の浜口～郵便局	自転車通行帯が狭い。	外側線を引き、路側帯を確保する。	R2	○		
	高中-4	市道鴨音羽線	木材会社倉庫前交差点	車が減速せずに通行することがある。	外側線、交差点標示を設置する。	R2	○		
	高中-5	県道小浜朽木高島線	宿鴨 天皇橋	宿鴨方面に向かう車が速度を上げて通行するので、注意が必要である。	交差点表示の塗りなおしを行う。 路面標示を行う。	R元 R3	○		
	高中-6	県道常盤木音羽線	宮野バス停前	道が狭く、通学の際に自動車が通行すると注意が必要である。	減速標示を行う。 道幅が狭いことを示す路面標示を行う。	R2	○		
	湖西中	湖西-1	市道堀川線	学校前横断歩道	高島市役所の駐車場の出入り口の間に横断歩道があり、注意が必要である。	市役所前バス停の移動後に、横断歩道を移設する。	R元	○	
湖西-2		市道堀川線	市役所前T字路	横断歩道のないT字路を通行する際に注意が必要である。	路面標示を行う。	R2	○		

※対策予定箇所については、公表時点での予定です。

※青色は、前回のHP公表以降に対策が講じられた箇所を表しています。