

令和2年度 通学路等安全点検対策箇所一覧表(令和5年3月31日現在)

学校園名	対策番号	道路名	点検箇所	通学路の状況	対策案	実施時期 実施予定 (年度)			
							対策済	対策予定	対策未定
マキノ南小	マ南-2	県道小荒路マキノ沢線	隧道トンネル出口 (沢集落方向)	トンネルからの対向車通過待ちの車と通学路の距離が近く、注意が必要である。	オレンジポールを設置する。 減速標示を行う。 防護材を設置する。	R2	○		
	マ南-5	県道小荒路マキノ沢線	生来橋交差点	信号待ちの場所に柵がなく、車が侵入する危険性がある。	移動式ガードレールを設置する。	R2	○		
	マ南-6	湖北バイパス 市道沢知内線	地下トンネル	大雨の後や梅雨時期には、水たまりができ、通行に支障をきたすことがある。	排水ポンプの点検・修理を行う。	R2	○		
マキノ西小	マ西-4	市道寺久保石庭線	マキノピックランド～石 庭集落前	道路の外側線等が消えており、注意が必要である。	外側線等を引く。	R3	○		
今津北小	今北-1	市道横道線	農機販売店前	朝の登校の時間帯に抜け道に利用している車があり、注意が必要である。	通学路を示す看板を設置する。	R2	○		
	今北-2	県道今津マキノ線	神社前	歩道が狭くスピードを出す車があり、注意が必要である。	路面標示(横断者あり)を行う。	R3	○		
	今北-3	県道今津マキノ線	南深清水バス停前	道路が複雑に交差しており、スピードを出す車があり注意が必要である。	路面標示(横断者あり)を行う。	R3	○		
今津東小	今東-5	市道今津弘川線	桜町1丁目～船橋1丁 目	道路の外側線等が消えており、注意が必要である。	外側線等を引く。	R3	○		
	今東-6	市道今津駅前線	県道～湖岸線	道路の外側線等が消えており、注意が必要である。	外側線等を引く。	R3	○		
	今東-7	市道大供線	桜町1丁目～船橋1丁 目	道路の外側線等が消えており、注意が必要である。	外側線等を引く。	R3	○		
朽木東小	朽東-4	県道小浜朽木高島線	野尻地区	無理な追い越しや速度超過の車があり、注意が必要である。	令和3年度に再点検を行う。	R3	○		
新旭南小	新南-3	市道平井藁園1号線	平井藁園支線との交差 点	道路の外側線等が消えており、注意が必要である。	外側線等を引く。	R3	○		
青柳小	青柳-3	市道藤樹道線	学校前道路	抜け道に使う車が多く、注意が必要である	外側線を引く。 通学路を示す看板を設置する。	R3	○		
安曇小	安曇-5	県道安曇川高島線	田中神社前	待機場所がない横断歩道があり、車が直進してくる危険がある。	児童への安全指導を行う。	R3	○		
	安曇-8	市道西万木田中線	民家横	見通しが悪く、車の運転者から児童の姿が見にくいので注意が必要である。	交差点表示を行う。 路面標示(横断者あり)を行う。 看板を設置する。	R2	○		
	安曇-9	県道安曇川高島線 市道青柳五番領線	安曇川中学校前交差点	信号待ちの場所に柵がなく、車が侵入する危険性がある。	防護柵を設置する。	R3	○		
	安曇-10	市道西万木田中線	ふれあいセンター北側 出入口	ふれあいセンターの建物が死角になり、車の運転者から歩行者の姿が見にくく、注意が必要である。	看板を設置する。	R5		○	
	安曇-11	市道青柳五番領線	安曇小学校～ユニバー サルこども園	道路の外側線等が消えており、注意が必要である。	外側線等を引く。	R3	○		
	安曇-12	市道六反田貝倉線	ユニバーサルこども園 南側	道路の外側線等が消えており、注意が必要である。	外側線等を引く。	R3	○		

令和2年度 通学路等安全点検対策箇所一覧表(令和5年3月31日現在)

学校園名	対策番号	道路名	点検箇所	通学路の状況	対 策 案	実施時期 実施予定 (年度)			
							対策済	対策予定	対策未定
高島小	高島-9	市道高島駅前線	城山台自治会館～高架下	道路の外側線等が消えており、注意が必要である。	外側線等を引く。	R3	○		
	高島-10	市道鴨音羽線	宮野永田萩野浜線との交差点～	道路の外側線等が消えており、注意が必要である。	外側線等を引く。	R3	○		
マキノ中	マキノ-1	市道知内下線	国道高架下	高架下付近のT字路で見通しが悪く、注意が必要である。	路面標示(一旦停止)の塗りなおしを行う。 通学路である看板を設置する。	R2	○		
高島中	高中-7	県道畑勝野線	BGグラウンド前	側溝にふたがなく、暗くなると転落する恐れがある。	側溝横にポールを設置する。	R2	○		

※対策予定箇所については、公表時点での予定です。
 ※青色は、前回のHP公表以降に対策が講じられた箇所を表しています。